RebarProject RPS 사용 설명서

현장 사용자 용

www.RebarSoft.co.kr

2018.10



현장 사용자용 아이디와 암호를 입력합니다.

로그인 버튼을 클릭해서 로그인 합니다.

아이디 저장, 암호 저장 : 입력한 문자를 저장해서 다음 실행시 입력이 필요없습니다.

로컬 컴퓨터 : 현장 사용자는 필요없는 기능입니다.

1. 시공사 / 현장 사용자 프로세스

1.1 메뉴설명



[검토완료] 리스트 : 도면 설계자가 도면작업을 완료 후 검토자가 최종 확인한 도면들의 리스트를 확인 할 수 있습니다.

[검수확인] 리스트 : 현장 사용자가 최종 검수한 도면들의 리스트를 확인 할 수 있습니다.

[가공요청] 리스트 : 현장 사용자가 가공 요청한 도면들의 리스트를 확인 할 수 있습니다.

[입고요청] 리스트 : 현장 사용자가 입고완료 확인한 도면들의 리스트를 확인 할 수 있습니다.

총물량 집계 : 총물량 집계를 확인 할 수 있습니다.

* 아이디 권한에 따라 항목이 안보일 수 있습니다.

1. 2 프로세스 설명



1) 검수확인 준비

[검토완료] 리스트를 선택하면 검토완료된 도면들을 확인 할 수 있습니다.

FLOOR'S DRAWING							
No.	DWG FILE NAME	구조물	총물량	작업상태	검토상태	첨부파일	
1	?지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg	벽체	27.299		검토완료	B	
2	?1공구-TC3호기 보호벽.dwg	T_C	3.995		검토완료	🔎 日	

처음 확인할때는 도면 파일명 앞에 '?' 표시가 나타납니다. 이것은 현재 로컬 컴퓨터에 파일이 없다는 표시로 도면 열기나 동기화를 해야 합니다.

No.	DWG FILE NAME		구조물	총물량	작업상태	검토상태	첨부피	타일
1	?지상19층 B구간	Hitl rovit dwa	벼눼	27 200		검토완료	Ê.	
2	?1공구-TC3호기 !	로컬폴더 열기 .			_	검토완료	E,	
		로컬파일 동기화 (Download)						
		검토상태 변	경			_		
		-> 검토완료						
	File Transfer (Download : Server->Lo	ocal)				×	
	No File Nam	ie	F	ile Size	Uncomp	CRC Check		
	1 지상19등	층 B구간 벽체_rev1.dwg		0 KB				
	2 187-7		0 KB					
				ſ.	<u>D</u> ownload	<u>C</u> ance	9	

[Download] 버튼으로 동기화를 진행합니다. 또는 개별도면 항목에 있는 첨부파일 열기버튼으로 각각 열기를 합니다. 2) 도면을 확인합니다.

LOOR'S DRAWIN	G					
DWG FILE NAME	구조물	총물량	작업상태	검토상태	첨부파일	
지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg	벽체	27.299		검토완료	2	
1공구-TC3호기 보호벽.dwg	T_C	3.995		검토완료		
	LOOR'S DRAWIN DWG FILE NAME 지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg 1공구-TC3호기 보호벽.dwg	DWG FILE NAME 구조물 지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg 벽체 1공구-TC3호기 보호벽.dwg T_C	DWG FILE NAME 구조물 총물량 지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg 벽체 27.299 1공구-TC3호기 보호벽.dwg T_C 3.995	DWG FILE NAME 구조물 총물량 작업상태 지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg 벽체 27.299 1공구-TC3호기 보호벽.dwg T_C 3.995	DWG FILE NAME 구조물 총물량 작업상태 검토상태 지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg 벽체 27.299 검토완료 1공구-TC3호기 보호벽.dwg T_C 3.995 검토완료	LOOR'S DRAWING DWG FILE NAME 구조물 총물량 작업상태 검토상태 첨부 지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg 벽체 27.299 검토완료 🖍 1공구-TC3호기 보호벽.dwg T_C 3.995 검토완료 🖍

각 도면별 열기 버튼으로 확인합니다.

캐드 도면을 확인 하기 위해서는 캐드 프로그램이 설치 되어 있어야 합니다. 캐드파일의 버전에 따라서 열기에 실패 할 수 있습니다.

3) 도면확인 후 검수확인으로 승인합니다.

FLOOR'S DRAWING								
No.	DWG FILE NAME		구조물	총물량	작업상태	검토상태	첨부피	1일
No. 1 2	DWG FILE NAME 지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg 1공구-TC3호기 보호벽.dwg	ي ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب	구소물 2컬폴더 열기 2컬파일 동기 11당층 화면의 검토상태 > 검토완료 > 검수확인 > 가공요청 > 가공요청 > 가공요청	동물당 기 기화 (Down 으로 이동 변경	작업상대 load)	김도상대 김도이로		

도면을 최종 검수하는 단계로 현장 사용자의 권한으로 검수를 최종 승인합니다. 검수확인을 승인하게 되면 [검토완료] 리스트에서 그 도면은 제거되고 [검수확인] 리스트에서 확인 할 수 있습니다.

검수된 도면중에 취소하고자 할 경우 선택 후 취소 할 수 있습니다.

로컬폴더 열기 로컬파일 동기화 ([해당층 화면으로 0	Download) I동
검토상태 변경	
-> 검수확인 취소	
-> 검수확인	
-> 가공요청	
-> 가공접수	
-> 입고확정	
Add Comment	

4) 가공요청을 진행합니다.

FLOOR'S DRAWING									
No.	DWG FILE NAME	구조물	총물량	작업상태	검토상태	첨부파일			
1	지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg	- HH +H 근커포[기스하이				
		고 걸 걸 다	리 걸기 이 도기치 /r) auralaad					
		도일파	월 중기와 (L 관련 이국 이	Jownioad)					
		해낭증	화면으로 이	농					
		검토	상태 변경						
		-> 검수	확인 취소						
		-> 검수	확인						
		-> 가공	요청						
		-> 가공	접수						
	가공요청					×			
	ORDER 가공 소화 입고 예정	묘일: <mark>7</mark> 정일: 2018	년 년 11월 2일	금요일 🗸	00분 오전 10시	•			
				확인	취소				

[검수확인] 리스트에서 필요한 도면등을 여러개 선택 후 한번에 가공요청 할 수 있습니다.

현장에 입고 희망 일자를 지정 할 수 있습니다.

가공요청 된 도면은 [검수확인] 리스트에서 제거되고 [가공요청] 리스트에서 확인 할 수 있습니다.

5) 가공요청된 철근이 입고됐을 경우 입고확정으로 프로세스를 완료합니다.

로컬폴더 열기 로컬파일 동기화 (I 해당층 화면으로 0	Download) I동
검토상태 변경	
-> 검토완료	
-> 검수확인	
-> 가공요청	
-> 가공접수	
-> 입고확정	
Add Comment	

주의) [입고확정]은 가공장에서 [가공접수] 단계를 거치지 않으면 진행 할 수 없습니다. 만약 가공장 프로세스 없이 입고확정을 하려면 도면 작업자가 대신 [가공접수]로 변경해서 진행할 필요가 있습니다.

2. 가공장 사용자 프로세스

2.1 메뉴설명



[가공요청] 리스트 : 현장 사용자가 가공 요청한 도면들의 리스트를 확인 할 수 있습니다.

가공장 사용자는 [가공요청]된 도면들을 Down 받아서 작업을 진행하면 되므로 [가공 요청] 리스트를 주로 확인하게 됩니다.

프로젝트가 여러 현장일 경우 프로젝트 콤보박스를 열어서 변경할 수 있습니다.

🛅 test002	•
test002	

선택된 프로젝트에 해당하는 개별 [가공요청] 리스트를 확인 할 수 있습니다.

여러 프로젝트의 총 [가공요청] 릿트를 한 화면에서 확인 하기 위해서는 [총집계 리스트] 탭을 선택해서 확인 할 수 있습니다. (3. [총집계 리스트] 화면를 참조) 단, 아이디 권한에 따라서 [총집계 리스트] 탭이 보이지 않을 수 있습니다.

2.2 프로세스 설명



1) 가공접수 준비

FLOOR'S DRAWING								
No.	DWG FILE NAME	구조물	총물량	작업상태	검토상태	첨부파일		
1	?지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg	벽체	27.299		가공요청	B		
2	1공구-TC3호기 보호벽.dwg	T_C	3.995		가공요청	B		

[가공요청] 리스트를 선택하면 처음에는 도면 파일명 앞에 '?' 표시가 나타납니다. 이것은 현재 로컬 컴퓨터에 파일이 없다는 표시로 도면 열기나 동기화를 해야 합니다.



[Download] 버튼으로 동기화를 진행합니다. 또는 개별도면 항목에 있는 첨부파일 열기버튼으로 각각 열기를 합니다.

로컬폴더 열기 로컬파일 동기화 (Download) 해당층 화면으로 이동	로컬폴더 열기 로컬파일 동기화 (Download) 해당층 화면으로 이동					
검토상태 변경						
-> 검토완료						
-> 검수확인						
-> 가공요청						
-> 가공접수						
-> 입고확정						
Add Comment						

해당도면을 여러개 선택 후 한번에 가공접수를 진행 할 수 있습니다. 도면이 준비 안된 상태에서는 가공접수가 진행 되지 않습니다.

가공접수된 이후에 초기 상태로 변경하고자 할 경우 [가공접수 취소]로 상태를 변경 할 수 있습니다.

3) 가공완료 상태변경



해당도면을 여러개 선택 후 한번에 가공완료를 진행 할 수 있습니다.

가공완료 상태변경은 도면별 가공 완료상태를 확인하기 위한 변경작업으로 이것을 변경을 하지않고 바로 현장에서 [입고확정]을 진행해도 전체 프로세스에는 큰 지장이 없습니다.

3. [총집계 리스트] 화면



* [총집계 리스트] 탭은 아이디 권한에 따라서 없을 수 있습니다.

각 리스트를 선택후 전체 총 리스트를 확인 할 수 있습니다. 프로젝트를 선택 하지 않고 해당하는 모든 리스트를 확인 할 수 있습니다.

시스템(<u>S</u>)	화면보기(⊻)	프로그램(P)
-----------------	---------	---------

🔄 🖾 🚱 🔂		Auto Reflash						
Workspace ×		LOOR'S DRAWIN	G					
	<u> </u>							
	No.	DWG FILE NAME	구조물	총물량	작업상태	검토상태	첨부파업	일
⊡…(급) 총집계	1	?B2-1 B1F 수직재_rev2.dwg	벽체	42.435		가공접수	Ê I	
[검수확인] 리스트	2	?A2존 2F 수직재_rev2.dwg	벽체	11.4		가공접수	i 🖉 📕	
	3	?C1-1존 2F 수직근_rev2.dwg	벽체	22.501		가공접수	i 🖉 📕	
	4	?C1-2 3F,4F 수직재.dwg	벽체	13.195		가공접수	B	
	5	?C2-1존 3F,4F 계단슬라브_rev2.dwg	슬라브	1.154		가공접수	<u> 2</u>	
	6	?지상19층 B구간 벽체_rev2.dwg	벽체			가공요청	<u> </u>	
	7	?지상1층 데크슬라브 캡빔보강근.dwg	슬라브	1.073		가공요청	B	
	8	?지상1층 차량구간 보강근.dwg	슬라브	2.434		가공요청	<u> </u>	
	9	?지상1층 바닥 보, 슬라브_rev1.dwg	슬라브	17.85		가공요청	B	
	10	지상19층 B구간 벽체_rev1.dwg	벽체	27.299		가공접수	B	
	11	1공구-TC3호기 보호벽.dwg	T_C	3.995		가공접수	B	
	12	?108동 PIT층 기초.dwg	기초	33.516		가공접수	<u> </u>	
	13	?01.주차장 B구간 기초 1023 R5.dwg	기초	42.164		가공완료	<u> </u>	
	14	?01.133동 주차장 기초 1025 R2.dwg	기초	4.128		가공접수	<u> 2</u> [
	15	?02.형틀작업용철근 1025.dwg	기초	0.374		가공접수	<u> </u>	2